

引照器

穴掘り後の分からなくなった測点を正確に再現します。



使用方法

①再現点に正確に位置決めを行います。



②穴掘り作業時に邪魔にならない位置へ指示棒を移動させます。

③穴掘り後、支持棒を最初の位置に戻し復元作業を行います。



仕様

●サイズ・・・杭 L=700mm
腕 L=600mm

定価 ¥22,000

お問い合わせは



株式会社 鈴木測量器械

〒491-0011 愛知県一宮市柚木風郷中3-2
TEL(0586)77-0799 FAX(0586)77-9194
<http://www5.ocn.ne.jp/~ssk-sok/>
E-mail; ssk@lilac.ocn.ne.jp